
WNP-020319

PKP TELKOL SP. Z O.O.

Sprzedaż Sprzętu Budowlanego, Samochodów, Przyczep samochodowych, Przyczep specjalnych
kompresor

Szanowni Państwo,

PKP TELKOL sp. z o.o. (dalej również PKP TELKOL) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu - Sprzedaż Sprzętu Budowlanego, Samochodów, Przyczep samochodowych znak: WNP-020319

1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest: sprzęt budowlany, przyczepy samochodowe, przyczepy specjalne kompresory, pojazdy będące własnością PKP Telkol Sp. z o.o. w łącznej liczbie 11 szt. zgodnie z poniższym wykazem. Sprzedaż przeprowadzana jest w formie licytacji poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, warunkiem przystąpienie do postępowania jest: potwierdzenie dokonania oględzin sprzętu budowlanego, przyczep, pojazdów na załączonym formularzu. Oględzin można dokonać do 22.10.2025 roku, w miejscowości Skepe przy Ul. Płocka 41; 87-630 Skepe w godzinach 10:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu. Po dokonaniu oględzin Kupujący składają oferty do 24.10.2025 roku.

Nazwa	Ilość	Jm./Op.
Przyczepa Laweta Wiola	1	szt./1
Sprężarka COMPAIR C65-10	1	szt./1
Sprężarka ATLAS COPCO XATS 156	1	szt./1
Przyczepa Wiola W2/L30	1	szt./1
Przyczepa Wiola W2/L30	1	szt./1
Przyczepa Wiola W2/L30	1	szt./1
Przyczepa Trial 2000 KH	1	szt./1
Mini-Koparka WACKER NEUSON 1404	1	szt./1
Mini-Koparka koparka JCB 8018	1	szt./1
Mini-Koparka JCB 8018	1	szt./1
MAN TGS E5 26.0t	1	szt./1
Razem		

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest: Potwierdzenie dokonania oględzin sprzętu - Załącznik nr1 - Oświadczenie oferenta o dokonaniu oględzin
3. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, jednak preferuje oferty obejmujące całość przedmiotu sprzedaży.
4. Termin zakończenia składania ofert: 24.10.2025 godz. 12.00
- 5.. Miejsce odbioru przedmiotu sprzedaży: Skepe przy Ul. Płocka 41; 87-630 Skepe
6. Osoba wskazana do kontaktu (kwestie techniczne): Paweł Borysiak pawel.borysiak@telkol.pl tel. 519032031
7. Osoba wskazana do kontaktu (kwestie formalne): Dorota Brejnak tel. 697 049 307, dorota.brejnak@telkol.pl 8. Oferta (wypełniony formularz) powinna zawierać: - Cenę/y netto - Podpisane własnoręcznie lub elektronicznie oświadczenie o dokonaniu oględzinNiekompletne oferty zostaną odrzucone.
- Wszelkie pytania/informacje do postępowania i przedmiotów postępowania prosimy umieszczać wyłącznie w zakładce "Pytania/Informacje". Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Integralną część niniejszego zaproszenia stanowi umowa sprzedaży
- Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją jest PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa. Informujemy, że na stronie pod adresem: <https://telkol.eb2b.com.pl/> zamieściliśmy informację o Pana/Pani prawach. Pod adresem mailowym daneosobowe@telkol.pl można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

████████

2025-10-17 15:30

██████████

□

11

Regulaminowe

□□□□□□

Page 10 of 10

00

1111

11

1111

□□□□

1111

30 □

111

Elektronicznie

□□□□□□

1

1111

PLN

5

	項目	項目	開始日時	終了日時	更新日時
1	RFQ (RFQ)	1	2025-10-17 15:30	2025-10-24 12:00	2025-10-24 12:00

□□□□□□□□□□□□

Przyczepa Laweta Wiola: (1 szt.)

Przyczepa Laweta Wiola rok prod. 2009 nr. VIN: SUCW2J40F92001595 nr. rej. WH661AC brak przeglądu, sprzęt nie kompletny brak elementów wyposażenia. STAN TECHNICZNY :
Skrajnie zniszczona podłoga z płyt drewnianych – przegniła, dziurawa, Brak deski najazdowej / trapów Korozja elementów metalowych podwozia i mechanizmu najazdowego
Peknięcia i zużycie opon, felgi skorodowane Brak tablicy świetlnej lub jej uszkodzenie Zniszczone i odcięte gniazdo elektryczne przy dyszlu Widoczne ugięcie i uszkodzenie mechanizmu podporowego

□□□□□□□□□□

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Sprężarka COMPAIR C65-10: (1 szt.)

Sprężarka COMPAIR C65-10 rok prod. 2014 nr. rej. WH428AC VIN: WCA1G081391B10118 brak przeglądu, sprzęt niekompletny brak elementów wyposażenia. STAN TECHNICZY: Korozja na obudowie, zawiasach, elementach ramy Zardzewiałe i nieszczelne zawory wylotowe Uszkodzenie osłony termicznej przewodu wydechowego Zanieczyszczenie wnętrza silnika liśćmi i osadami Pocięta instalacja elektryczna – po kradzieży Brak akumulatora Brak króćca jednego z wyjść pneumatycznych Brak oprawy tylnego światła Brak lub uszkodzenie odpowietrzenia zbiornika paliwa Nieczytelność tablicy znamionowej Brak dokumentacji przeglądów i oznaczeń serwisowych Brak koła podporowego dyszla Brak zabezpieczeń kół (klinów lub blokad)

000000000000		
00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Sprężarka ATLAS COPCO XATS 156: (1 szt.)

Sprężarka ATLAS COPCO XATS 156 rok prod. 2011 nr. rej. WH420AC VIN: YA3062477B0216289 brak przeglądu, sprzęt niekompletny brak elementów wyposażenia. STAN TECHNICZNY : Stan wizualny zewnętrzny Zły Liczne ogniska korozji na krawędziach, zawiasach i blachach Instalacja elektryczna Uszkodzona Pocięta po kradzieży, brak wielu odcinków, uszkodzone osłony, brak akumulatorów Układ pneumatyczny Zanieczyszczony Osady, brud, brak króćca, zawory zardzewiały Silnik i osprzęt Wymaga przeglądu Korozja turbiny, zalegające liście i zanieczyszczenia Układ chłodzenia Potencjalnie nieszczelny Przetarta osłona termiczna, ryzyko wycieku Zbiornik paliwa Zabrudzony Widoczne osady, prowizoryczne mocowanie przewodów Zaczep i dyszel Zużyty Brak koła podporowego, korozja, uszkodzone gniazdo Wymagany przegląd serwisowy

□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□	□
	□□□□□□□□□□□□	□
	□□□□□□	□□□
	□□□□□□	□□□
	Jednostka miary	PLN/szt.
	□□□□	□□

Przyczepa Wiola W2/L30: (1 szt.)

Przyczepa kablowa Wiola W2/L30 rok prod. 2011 nr. rej. WH407AC VIN: SUCW2L30FB2002597 brak przeglądu STAN TECHNICZNY : Brak 3 sztuk podpór bocznych Brak korby wciągarki Brak głównej instalacji elektrycznej – przewody są odcięte/niepodłączone : Wszystkie opony w bardzo złym stanie, widoczne sparciały powierzchnie i objawy starzenia gumy Opony nie nadają się do dalszej eksploatacji Widoczne ślady korozji na zaczepie i mechanizmach hamulcowych Brak możliwości przetestowania działania układu z powodu braku instalacji elektrycznej i technicznego wyłączenia z eksploatacji Konstrukcja stalowa ocynkowana bez widocznych uszkodzeń strukturalnych Widoczne ogniska korozji powierzchniowej na elementach mocujących, zaczepach, bolcach i drobnych elementach mocujących Brak ważnego badania technicznego Przyczepa stała nieużytkowana przez dłuższy czas Widoczny brak zabezpieczeń przewodów.

□□□□□□□□

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Przyczepa Wiola W2/L30: (1 szt.)

Przyczepa kablowa Wiola W2/L30 rok prod. 2011 nr. rej. WH408AC VIN: SUCW2L30FB2002599 brak przeglądu. STAN TECHNICZNY : Brak koła podporowego Brak tylnej belki z oświetleniem Brak tablicy rejestracyjnej Brak 4 szt. podpór bocznych Brak wciągarki bębna kablowego Ogumienie zużyte – stare, sparciałe, z porostami Brak aktualnego przeglądu technicznego Uszkodzone instalacje elektryczne Widoczne ślady długotrwałego postoju i korozji

000000000000

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Przyczepa Wiola W2/L30: (1 szt.)

Przyczepa kablowa Wiola W2/L30 rok prod. 2011 nr. rej. WH411AC VIN: SUCW2L30FB2002503 brak przeglądu STAN TECHNICZNY: Instalacja elektryczna - Brak głównej instalacji - luźne i pocięte przewody Belka oświetleniowa- Brak tylnej belki z oświetleniem i uchwyty tablicy rejestracyjnej Podpory boczne -Brak 4 sztuk podpór Wciągarka Niekompletna, - brak uchwyty korby Ogumienie Opony stare, sparciałe, jedna opona przecięta – brak możliwości eksploatacji Uchwyt szpuli -Pęknięty uchwyt szpuli kablowej Rama -Widoczne ślady postoju, ogniska korozji powierzchniowej Dokumentacja / przegląd Brak aktualnego badania technicznego

000000000000

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Przyczepa Trial 2000 KH: (1 szt.)

Przyczepa kablowa Trial 2000 KH rok prod. 2009 nr. rej. WH372AC VIN: SUB18KH009M004959 brak przeglądu. STAN TECHNICZNY : Brak koła podporowego Brak tylnej belki z oświetleniem Brak tablicy rejestracyjnej Brak 4 szt. podpór bocznych Brak wciągarki bębna kablowego Ogumienie zużyte – stare, sparciałe, z porostami Brak aktualnego przeglądu technicznego Uszkodzone instalacje elektryczne Widoczne ślady długotrwałego postoju i korozji

0000000000

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Mini-Koparka WACKER NEUSON 1404: (1 szt.)

Mini-Koparka WACKER NEUSON 1404 rok produkcji 2011 SN: AG04470, koparka po próbie kradzieży nie sprawna. STAN TECHNICZNY: Brak szyb w kabinie, silne zabrudzenia wewnętrzne Intensywna korozja elementów zewnętrznych i podwozia Pocięta instalacja elektryczna (ślady próby kradzieży) Brak tabliczki znamionowej i numeru VIN Brak dokumentacji technicznej i danych serwisowych Wycieki z układu hydraulicznego, zabrudzenia, osady Zużycie komponentów mechanicznych (sworznie, łożyska, siłowniki) Uszkodzony operator, uszkodzony panel sterowania Pełna rewizja techniczna, uruchomienie kontrolne wszystkich układów Zanieczyszczenie komory silnika

0000000000

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Mini-Koparka koparka JCB 8018: (1 szt.)

Mini-Koparka koparka JCB 8018 rok produkcji 2012 SN: JCB08018H02051849 STAN TECHNICZY: Brak alternatora Brak rozrusznika Brak pompy wody Brak paska klinowego Brak akumulatora Pocięta i zdewastowana instalacja elektryczna zabezpieczeń i połączeń Zabrudzenie wnętrza kabiny, Uszkodzone elementy pulpitu sterowania Brak dokumentacji, tabliczki znamionowej, nieczytelny VIN Zły stan wizualny jednostki napędowej (osady, kurz, korozja)

000000000000

00	00000000000000000000	0
	00000000000000000000	0
	00000000	000
	00000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	00000	00

Mini-Koparka JCB 8018: (1 szt.)

Mini-Koparka JCB 8018 rok produkcji 2012 SN: JCB06016V02052725 STAN TECHNICZY: Pocięte przewody zasilające, brak ciągłości Przewody hydrauliczne Zdekompletowane, rozłączone, odkrecone Kabina operatora Ślady demontazu, braki w pulpitych, zaniedbane wewnątrz Pasek klinowy Brak Akumulator Brak Dokumentacja identyfikacyjna Nieczytelny numer VIN Obudowa i karoseria Zarysowania, uszkodzenia estetyczne Podwozie i gasienice Widoczne oznaki zużycia Silnik / osprzęt Brak możliwości uruchomienia bez zasilania i przewodów Przywrócenie podstawowych układów startowych

000000000000

00	0000000000000000	0
	0000000000000000	0
	000000	000
	000000	000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	0000	00

MAN TGS E5 26.0t: (1 szt.)		
MAN TGS E5 26.0t nr. rej. WH43779 rok prod. 2011 VIN: WMA56SZZ5CP033608 pojazd niejezdny wymaga usprawnienia, uszkodzona instalacja HDS, uszkodzona instalacja hamulcowa. brak przeglądu rejestracyjnego i dokumentacji UDT. Wnętrze kabiny: poważnie zdekompletowane – zdemontowane elementy tablicy bezpieczników i modułów sterujących. Obecne pocięte przewody instalacji elektrycznej. Wnętrze zabrudzone i zaniedbane. Ogumienie: kompletne, lecz z bardzo zaawansowanym stopniem zużycia – opony stare, spękane, z widocznymi śladami degradacji wynikającej z długotrwałego postoju. Wymagają bezwzględnej wymiany. Silnik i układ rozruchowy: brak możliwości odpalenia pojazdu – auto nie reaguje na zewnętrzne zasilanie. Brak możliwości oceny pracy silnika, układu paliwowego czy kompresora. Instalacja elektryczna: rozcięta, zdekompletowana. Brakuje części modułów elektronicznych oraz połączeń. Widoczne luźne, niezabezpieczone przewody w kabinie i podwoziu. Instalacja pneumatyczna: rozcięta. Brak sterownika pneumatycznego. Przez co niemożliwe będzie działanie układów hamulcowych, zawieszenia czy obsługi podnośnika. Skrzynia biegów i układ napędowy: z zewnątrz zanieczyszczony, korodujący. Brak możliwości sprawdzenia działania z powodu braku zasilania. Widoczna korozja na przekładniach, ramie i elementach zawieszenia. Podwozie: bardzo zaawansowana korozja – szczególnie na złączach ramy, śrubach, zawieszeniu i zwolnicach osi napędowych. Ślady długotrwałego postoju w warunkach zewnętrznych. Widoczna bardzo zaawansowana korozja konstrukcji nośnej wysięgnika. Miejscami perforacja materiału – szczególnie groźna z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji. Rozcięta instalacja elektryczna i hydrauliczna sterowania żurawiem. Pocięte i zdekompletowane całe wiązki elektryczne Uszkodzony panel sterujący – brak przycisków, odcięte przewody. Urządzenie całkowicie nieaktywne. Cylinder i elementy hydrauliczne mocno skorodowane, mogące wykazywać nieszczelności lub zatarcia.		
0000000000		

00	000000000000000000000000	0
	000000000000000000000000	0
	00000000	0000
	00000000	0000
	Jednostka miary	PLN/szt.
	000000	00

0000000000

00	00	00	0000
000000			
umowa_sprzedazy_projekt.doc		424 KB	2025-10-17 15:28
oswiadczenie_oferenta.doc		403 KB	2025-10-17 15:28